

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тюменской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Тюмень, ул. М. Горького, 72, тел. 590-564, факс 590-510 E-mail: mchs-tyumen@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и ПР № 13

Управления надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного контроля)

г. Тюмень, ул. Московский тракт, 39, тел. 590-805, факс 590-807 E-mail: ond13@bk.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

г. Тюмень, ул. Московский тракт, 39

(место составления акта)

26 ноября 2018г.

14 ч. 00 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 195

По адресу/адресам: г. Тюмень, ул. Луначарского, д.19; ул. Луначарского, д.19 корпус 1; ул.
Луначарского, д.19 корпус 2; ул. Луначарского, д.19 строение 2.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Главного государственного инспектора Калининского АО г.
Тюмени по пожарному надзору – Черкасова Н.Я. № 195 от 24 октября 2018 г. и ст. 6.1
Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»,

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения
Тюменской области «Тюменский лесотехнический техникум» ИНН 7204006483. ОГРН
1027200778890.

(наименование юридического лица, органа местного самоуправления, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«07» ноября 2018 г. с 10 час. 00 мин. по «07» ноября 2018 г. до 12 час. 00 мин.

Продолжительность 1 рабочий день/ 2 часа

«13» ноября 2018 г. с 14 час. 00 мин. по «13» ноября 2018 г. до 16 час. 00 мин.

Продолжительность 1 рабочий день/ 2 часа

«15» ноября 2018 г. с 10 час. 00 мин. по «15» ноября 2018 г. до 13 час. 00 мин.

Продолжительность 1 рабочий день/ 3 часа

«22» ноября 2018 г. с 10 час. 00 мин. по «22» ноября 2018 г. до 12 час. 00 мин.

Продолжительность 1 рабочий день/ 2 часа

«26» ноября 2018 г. с 13 час. 00 мин. по «26» ноября 2018 г. до 14 час. 00 мин.

Продолжительность 1 рабочий день/ 1 час

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней / 10 часов.

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и ПР № 13 УНД и ПР ГУ МЧС России по
Тюменской области, 625049 г. Тюмень, ул. Московский тракт, 39, т. 8 (3452) 590-807

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки) уведомлен о проведении проверки директор ГАПОУ ТО
«ТЛТ» Смолин Николай Иванович 24.10.2018 г. в 11 ч. 00мин.: ознакомлен с копией

распоряжения о проведении проверки директор ГАПОУ ТО «ТЛТ» Смолин Николай Иванович 07.11.2018 г. в 10 ч. 00мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор Калининского АО г. Тюмени по пожарному надзору- начальник отделения надзорной деятельности Отдела надзорной деятельности и ПР № 13 УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области – Семенов Денис Евгеньевич; ст.инженер ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Тюменской области Кислов Артем Алексеевич(Свидетельство № 73-АК.ПБ/Го/ЧС.СВ.00001, выдано УНД ГУ МЧС России по Тюменской области 19 августа 2011 года).

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Смолин Николай Иванович; ответственный за пожарную безопасность объектов защиты- заместитель директора Митьков Александр Иванович.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя само регулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Здание учебного корпуса по ул.Луначарского, д.19

1. в нарушение ч. 4 ст. 4 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержденного федеральным законом №123-ФЗ от 22.07.2008г), п. 6.18, СНИП 21-01-97, п.4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», лестницы 1-го типа (№I и № II) не имеют устройств для самозакрывания и уплотнения в притворах (лицо, допустившее нарушение - ГАПОУ ТО «ТЛТ»);
2. в нарушение ч. 4 ст. 4 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержденного федеральным законом №123-ФЗ от 22.07.2008г), п. 6.1.65 СНИП 2.08.02-89*, п. 5.4.7 СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения огня на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», Окна и отверстия из помещения аппаратной в зрительный зал, не защищено шторами или заслонками с пределом огнестойкости не менее EI 15. (лицо, допустившее нарушение - ГАПОУ ТО «ТЛТ»);

Здание учебного корпуса по ул.Луначарского, д.19 корпус 1

3. в нарушение ч. 4 ст. 4, табл. 28 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержденного федеральным законом №123-ФЗ от 22.07.2008г), п. 6.12* СНИП 21-01-97*, п.7.3.2;п.7.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» второй эвакуационный выход из обеденного зала столовой через служебное помещение не связан с залом прямым коридором (проходом). (лицо, допустившее нарушение - ГАПОУ ТО «ТЛТ»);
4. в нарушении ч. 4 ст. 4, ч.5 ст.89 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержденного федеральным законом №123-ФЗ от 22.07.2008г), п. 6.9* СНИП 21-01-97*; п.4.18 СП 4.13130.2013 эвакуационный выход из подвала через общую лестничную клетку не выполнен обособленным выходом наружу, отделенным от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа, расположенной между лестничными маршами от пола подвала до

5. в нарушение ч. 4 ст. 4 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержденного федеральным законом №123-ФЗ от 22.07.2008г), п. 6.18, СНиП 21-01-97, п.4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», двери выхода на лестничную клетку в здании спортзала не имеют устройств для самозакрывания и уплотнения в притворах (лицо, допустившее нарушение - ГАПОУ ТО «ТЛТ»);
6. в нарушении ч. 4 ст. 4 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержденного федеральным законом №123-ФЗ от 22.07.2008г), п. 7.4, п.7.5 СНиП 21-01-97*; п.5.5.7 СП 4.13130.2013 помещение мастерской по обработке древесины не отделена от части здания Ф 3.6 (спортзала) противопожарной перегородкой 1-го типа (лицо, допустившее нарушение - ГАПОУ ТО «ТЛТ»);
7. в нарушении ч. 4 ст. 4 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержденного федеральным законом №123-ФЗ от 22.07.2008г), п.55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г), п. 6.1, табл.1 СНиП 2.04.01-85*, п. 4. 1. 1 Таблица 1 Свода правил СП 10.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности" не обеспечена исправность источников внутреннего противопожарного водопровода, а именно не обеспечен требуемый расход воды на пожаротушение от системы внутреннего противопожарного водопровода (фактический расход воды внутреннего противопожарного водопровода (диктующего пожарного крана) на момент проведения проверки составил 1 л/с, что не соответствует нормативным требованиям СП 10.13130.2009 на данное здание в 2,5 л/с) (лицо, допустившее нарушение - ГАПОУ ТО «ТЛТ»);

Здание общежития по ул.Луначарского,д.19 корпус 2

8. в нарушении ч. 4 ст. 4 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержденного федеральным законом №123-ФЗ от 22.07.2008г), п.55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г), п. 6.1, табл.1 СНиП 2.04.01-85*, п. 4. 1. 1 Таблица 1 Свода правил СП 10.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности" не обеспечена исправность источников внутреннего противопожарного водопровода, а именно не обеспечен требуемый расход воды на пожаротушение от системы внутреннего противопожарного водопровода (фактический расход воды внутреннего противопожарного водопровода (диктующего пожарного крана) на момент проведения проверки составил 1 л/с, что не соответствует нормативным требованиям СП 10.13130.2009 на данное здание в 2,5 л/с) (лицо, допустившее нарушение - ГАПОУ ТО «ТЛТ»);

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

установлено, что на объекте защиты выполнен следующий комплекс организационно технических мероприятий в области обеспечения пожарной безопасности:

- разработана и утверждена «08» октября 2018 года руководителем организации инструкция о мерах пожарной безопасности на объекте защиты в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ;
- разработан и утверждён «08» октября 2018 года приказ №72-АХ руководителя об установлении противопожарного режима и назначении ответственных за пожарную безопасность на объекте защиты должностных лиц;
- руководитель организации и лица, ответственные за пожарную безопасность, имеют квалификационные удостоверения о прохождении обучения в объёме пожарно-технического минимума, которые действуют до «15» июня 2021 года;
- ведётся журнал учёта прохождения противопожарного инструктажа с работниками организации;

- ведётся журнал учёта первичных средств пожаротушения;
- на момент проверки, состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов на объекте соответствует требованиям пожарной безопасности, состоянию и свойствам применяемых для отделки и облицовки материалам;
- на момент проверки пути эвакуации обеспечены достаточным количеством знаков пожарной безопасности;
- на момент проверки, открытые участки электропроводов и кабелей не имеют видимых нарушений целостности изоляционных материалов;
- для тушения возможного пожара предусмотрено использование источника наружного противопожарного водоснабжения в виде внутреннего противопожарного водопровода (пожарных кранов, в количестве 30 шт.) и пожарных гидрантов (в количестве 2 шт.), размещенных на 100 метров от учреждения. Соответствующие указатели имеются.
- на объекте защиты имеется исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта, которые представлены (автоматической установкой пожарной сигнализации, системой оповещения людей о пожаре);
- организуются не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующих актов проверки. (Акт от 24.08.2018 г.)
- Заключён договор на техническое обслуживание и планово-предупредительному ремонту системы автоматической пожарной сигнализации № 01/18/022-18 от 29.12.2017 г. с ООО «Пожстройзащита», имеющей соответствующее разрешение (лицензию).
- Заключён договор на возмездное указание услуг и эксплуатационно -техническое обслуживание оборудования ПАК «ОКО»ПАК «Стрелец-Мониторинг» № 2472/С/-МУ от 29.12.2017 г. с ООО «Тюменьспецтехсервис+», имеющей соответствующее разрешение (лицензию).
- на объекте проводятся не реже 1 раза в полугодие практические тренировки по отработке планов эвакуации.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -
нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

дпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля,

Прилагаемые к акту документы:

1. Распоряжение ГПН № 195 от 24.10.2018 года.
2. Предписание ГПН № 195/1/1 от 26.11.2018 г.
4. Карточка консультации от 26.11.2018 г.
5. Административное дело №194 от 26.11.2018 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор Калининского АО г. Тюмени по пожарному надзору,
начальник отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и ПР № 13
УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области
Семенов Денис Евгеньевич
«26» ноября 2018г.



(подпись)

Старший инженер ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ
по Тюменской области Кислов Артем Алексеевич
«26» ноября 2018г.

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ ____ ” _____ 20 ____ г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)